

Wartburg

HUOLTOTIEDOTUS

HAKA-AUTO OY

HUOLTO-OSASTO

HL/k1

WARTBURG

RYHMÄ 1

9.1.87

N:o 4/87

KOSKEE: MUUTOS KAASUTTIMEN SUUTTIMISSA

Wartburg-autoissa ovat alustanumerosta 17 20932 lähtien
Jikov 32 SEDR kaasuttimen suutinkoot seuraavat:

	I-kurkku	II-kurkku
Kurkun halkaisija (mm)	23	23
Pääsuutin	130	125
Pääilmasuutin	210	210
Joutokäyntipolttonestesuutin	55	
Joutokäynti-ilmasuutin	120	
Lisäjoutokäyntisuutin	80	
Ylimenovaihesuutin II-kurkulle		60
Ylimenovaiheilmasuutin II-kurkulle		80
Kiihdytyssuutin		70
Kiihdytyspumpun paluusuutin		80
Käynnistyssuutin (mm)		7
Neulaventtiili (mm)		1,5

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto

LUETTU					MAPITUS		
Johto	Korjaamo	Työnjohto	Takuukäs.	Varaos. os.	Korj.johto	Korjaamo	