


KOSKEE: KOHOKAMMION TUULETUSJÄRJESTELMÄ

Kohokammion tuuletusjärjestelmän tiiviys on ehdottoman välttämätön, jotta polttonestepinta kaasuttimessa pysyy oikeana.



Huolloissa on aina syytä tarkistaa, että yhdysletku 28 kaasuttimen ja ilmansuodattimen välillä on tiiviisti kiinni ja ehjä. Myös tiivisteen 14 imuäänenvaimentimen ja kaasuttimen välillä tulee olla täysin kunnossa. Ilmansuodattimen kannen ja runkoosan saumassa oleva kumitiiviste 3 on myös aina pidettävä ehdottomasti paikallaan.

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto

LUETTU					MAPITUS		
Johto	Korjaamo	Työnjohto	Takuukäs.	Varaosa os.	Korj.johto	Korjaamo	