

Wartburg

HUOLTOTIEDOTUS

HAKA AUTO OY

HUOLTO-OSASTO

HL/kl

WARTBURG

353 W

HELSINKI

22.3.84

RYHMÄ

9


N:o

1/84

KOSKEE:

UUSI YHDISTELMÄMITTARI

Wartburg-tehdas on muuttamassa vanhan yhdistelmämittarin LED-näyttöiseksi (ks. kuva).



Mittarin valojen kirkkaus säätyy automaattisesti valoisuuden mukaan.

Mittarin alle on myös asennettu 3-asentoinen vipukatkaisin.

Vipu käännetty vasemmalle
keskelle
oikealle

- LED-näyttö kytketty toimintaan
- LED-näyttö kytketty pois
- kontrolli jarrunestetaso merkki-valolle

Lämpötilamittari (1)

Alin keltainen LED
vihreä LED
Ylempi vihreä LED
punainen LED

- alilämpö
- normaali lämpötila
- normaalilämpötilan yläraja
- yllilämpö

Polttoainemittari (2)

Punainen LED
Keltainen LED
Vihreä LED (3 kpl)

- säiliössä polttonestettä noin 50 km:n ajoa varten
- Huomio! Täytä polttonestesäiliö.
- kaikkien palaessa on tankki täynnä. Jokainen vihreä LED varaa noin 9 litraa polttoainetta.

/./ (2)

Sivu 2

353 W

9

22.3.84

1/84

Taloudellisuusmittari (3)

Taloudellisuusmittari näyttää polttonesteen kulutuksen tunnissa, näyttämä alkaa 5 l/t kulutuksesta.

- 1 - alue: 8 vihreätä LEDiä - taloudellinen kulutus
- 2 - alue: 4 keltaista LEDiä - liian korkea kulutus

HUOMIO! Kaarreaajossa puolityhjällä polttonestesäiliöllä vilkkuvat polttoainemittarin valot polttonesteen lainehtimisesta johtuen.

Yhdistelmämittari ei ole korjattavissa. Jos jossakin mittarissa on vika, on koko yhdistelmämittari uusittava.

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto