

~~Wartburg~~

HUOLTOTIEDOTUS

HAKA-AUTO OY

HUOLTO-OSASTO

HL/kl

WARTBURG

RYHMÄ 1

9.1.87

N:o 5/87

KOSKEE: TERMOSTAATTI


Niissä autoissa joissa jäähdytin on sijoitettu moottorin etupuo-
lelle tulee ehdottomasti käyttää ilmausreiätöntä termostaattia,
varaosanumero 91 18001 201.

Autoissa jotka ovat varustetut vanhalla jäähdytysjärjestelmällä,
käytetään ilmausreiällistä termostaattia, varaosanumero
91 32000 356.

Termostaatin asento


Autoissa, jotka ovat varustetut vanhalla jäähdytysjärjestel-
mällä, tulee termostaatti asentaa siten että vahaelementin
yli menevä panta on poikittain ajosuuntaan nähden.

←
ajosuunta



Uudella jäähdytysjärjestelmällä varustetuissa autoissa
tulee termostaatin pannan olla auton ajosuunnassa.

←
ajosuunta



Termostaatin asennussuunnat ovat siksi tarkoin määrätyt
että termostaatissa oleva panta ei termostaatin aukiollessa
häiritse jäähdytysnesteen virtausta.

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto

LUETTU					MAPITUS		
Johto	Korjaamo	Työnjohto	Takuukäs.	Varaosa os.	Korj.johto	Korjaamo	